



9. Korona muru zachodniego.



10. Zniszczone i osłabione cegły licowe ściany zachodniej, strona wewnętrzna muru.



11. Roślinność i porosty zasiedlające mur.

MUR PÓŁNOCNY ZAMKU



1. Mur północny z widokiem na teren przeznaczony do badań archeologicznych.



2. Gruz zalegający pod murem północnym.



3. Teren przeznaczony do badań archeologicznych. Widoczne fragmenty muru porośnięte roślinnością.



4. Dalsze odcinki muru północnego.



5. Niskie części muru północnego niszczone korzeniami drzewa.



6. Mur zniszczony korzeniami drzewa.

MUR WSCHODNI ZAMKU

MUR WSCHODNI ZAMKU



1. Mur wschodni wieży mieszkalnej. Widoczne wysypisko śmieci pod murem.



2. Podparcie muru wschodniego.



3. Podparcie muru, widok z boku.



4. Dalsze fragmenty muru wschodniego.



5. Zniszczony mur pod podparciem.



6. Gruzowisko pod murem wschodnim.